


# 5号池袋線タカノリ火災事故


2008.8.28

## 復旧の手順




### ステップ1

西側仮支柱設置  
1車線部分開放



### ステップ2

上層桁・床版(西側)  
撤去  
橋脚(西側)補強



### ステップ3

上層桁・床版(西側)  
構築

