


別紙 1


設置概要図

・中央環状線（外回り） 扇大橋付近



渋滞発生状況


・中央環状線（外回り）扇大橋付近を先頭とする渋滞状況（タピーク時）



●上り勾配で発生する速度低下をエスコートライトにより抑制●



上り勾配では無意識のうちに速度低下が発生



流れる光に誘導されて速度低下の発生を抑制